
Муниципальное бюджетное учреждение «Межпоселенческая центральная районная библиотека» Кемского муниципального района

186610, Республика Карелия, г. Кемь, пр. Пролетарский, д. 34, тел./факс 8(81458)2-28-37, e-mail: direktor.mby@yandex.ru

**Информация о проверках, мероприятиях
надзорных и контролирурующих органов в 2015 году**

1. Внеплановая выездная проверка по соблюдению требований пожарной безопасности. Проверяющий орган: Отдел надзорной деятельности Беломорского и Кемского районов УНД ГУ МЧС России по Республике Карелия.

Результат - Предписание №46/1/1 от 16.06.15 г. Акт проверки № 46 от 16.06.2015 года.

№ п/п	Вид нарушения обязательных требований пожарной безопасности с указанием конкретного места выявленного нарушения	Содержание пункта (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого (-ых) нарушены
1	Второй этаж объекта защиты имеет один эвакуационный выход. (Второй этаж здания.)	Число эвакуационных выходов с этажа должно быть не менее двух, если на нем располагается помещение, которое должно иметь не менее двух эвакуационных выходов. Каждый этаж здания должен иметь не менее 2 эвакуационных выходов (п. 4.2.1, п. 4.2.3, 8.1.11 Свода правил 1.13130.2009 "Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы").
2	Лестничная клетка объекта защиты не имеет дверей с устройствами для самозакрывания и уплотнениями в притворах. (Лестничная клетка.)	СП 1.13130.2009 п. 4.2.6: Лестничные клетки, как правило, должны иметь двери с приспособлением для самозакрывания и с уплотнением в притворах. При устройстве лестниц 2-го типа, ведущих из вестибюля до второго этажа, вестибюль должен быть отделен от коридоров и смежных помещений противопожарными перегородками 1 -го типа.
3.	Предел огнестойкости дверей книгохранилищ менее нормативного (Книгохранилища.)	Помещение, в котором расположена лестница 2-го типа, должно отделяться от примыкающих к нему коридоров и других помещений противопожарными перегородками 1 -го типа. СП 4.13130.2009 п. 5.3.14: Двери отсеков хранилищ должны быть противопожарными 2-го типа.

Исполнение: на основании Постановления администрации Кемского муниципального района о выделении денежных средств на выполнение Предписания по соблюдению требований пожарной безопасности в МЦРБ установлены противопожарная перегородка 1 типа (огнестойкость - 60 мин.), отделяющая коридор от лестничной клетки второго этажа и оборудован эвакуационный выход со второго этажа (пожарная лестница»).

2. Внеплановая выездная проверка по соблюдению законодательства о противодействии терроризму. Проверяющий орган: Прокуратура Кемского района.

Результат - Представление об устранении нарушений федерального законодательства о противодействии экстремизму № 27-2-2015 от 24.06.2015 года.

Вид нарушения с указанием конкретного места выявленного нарушения	Содержание пункта и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа, требования которого (-ых) нарушены
Работа с Инструкцией по работе с изданиями, включенными в список экстремистских материалов (Панозерская сельская библиотека-филиал №10)	ч. 2 ст. 29 Конституции Российской Федерации: не допускается пропаганда или агитация, возбуждающая социальную, расовую, национальную или религиозную ненависть и вражду. ст. 13 Федерального закона №114-ФЗ «О противодействии экстремистской деятельности: запрещаются распространение экстремистских материалов, а также их производство или хранение в целях распространения.

Исполнение: в связи с не соблюдением Инструкции по работе с изданиями, включенными в «Федеральный список экстремистских материалов» библиотекарь Панозерской сельской библиотеки-филиала №10 привлечена к дисциплинарной ответственности в виде замечания (приказ № 30 от 09 июля 2015 года).

3. Внеплановая выездная проверка по соблюдению законодательства о противодействии терроризму. Проверяющий орган: Прокуратура Кемского района.

Результат – Представление об устранении нарушений законодательства о противодействии терроризму № 27-2-2015 от 30.09.2015 года.

Вид нарушения с указанием конкретного места выявленного нарушения	Содержание пункта и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа, требования которого (-ых) нарушены
Антитеррористическая защищенность здания согласно Плана мероприятий по антитеррористической защищенности в МБУ Кемская МЦРБ на 2015-2017 гг. (Межпоселенческая центральная районная библиотека)	ст. 2 Федерального закона №35-ФЗ «О противодействии терроризму»: обеспечение и защита основных прав и свобод человека и гражданина: приоритетность мер предупреждения терроризма. п. 11 Конвенции противодействия терроризму в Российской Федерации: поддержание в состоянии постоянной готовности к эффективному исполнению сил и средств, предназначенных для выявления, предупреждения, пресечения террористической деятельности; защищенность потенциальных объектов террористических посягательств.

Исполнение: в связи с не соблюдением Плана мероприятий по антитеррористической защищенности в МБУ Кемская МЦРБ на 2015-2017 гг., завхоз МБУ Кемская МЦРБ привлечена к дисциплинарной ответственности в виде замечания (приказ № 30 от 09 июля 2015 года).

Директор МБУ Кемская МЦРБ



Л.А. Корчуганова