

**Муниципальное бюджетное учреждение «Межпоселенческая центральная районная библиотека» Кемского муниципального района**

186610, Республика Карелия, г. Кемь, пр. Пролетарский, д. 34, тел./факс 8(81458) 7-28-37, e-mail: direktor.mby@yandex.ru

**Информация о проверках, мероприятиях  
надзорных и контролирующих органов в 2018 году**

**1.** Плановая выездная проверка по соблюдению требований пожарной безопасности.

**Проверяющий орган:** Отдел надзорной деятельности Беломорского и Кемского районов УНД ГУ МЧС России по Республике Карелия.

**Результат** - Предписание № 12/1/1 от 07.06.18 г. Акт проверки № 12 от 07.06.18 года.

№ п/п	Вид нарушения обязательных требований пожарной безопасности с указанием конкретного места выявленного нарушения	Содержание пункта (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого (-ых) нарушены
1.	Предел огнестойкости дверей книгохранилищ менее нормативного (Книгохранилища.)	Помещение, в котором расположена лестница 2-го типа, должно отделяться от примыкающих к нему коридоров и других помещений противопожарными перегородками 1 - го типа. СП 4.13130.2009 п. 5.3.14: Двери отсеков хранилищ должны быть противопожарными 2-го типа.

**2.** Внеплановая выездная проверка по соблюдению требований законодательства при формировании штатного расписания МБУ Кемская МЦРБ.

**Проверяющий орган:** Прокуратура Кемского района.

**Результат** - Нарушений не выявлено.

**3.** Внеплановая выездная проверка по соблюдению требований законодательства об оплате труда.

**Проверяющий орган:** Прокуратура Кемского района.

**Результат** - Нарушений не выявлено.

**4.** Плановая выездная проверка по соблюдению требований пожарной безопасности.

**Проверяющий орган:** Отдел надзорной деятельности Беломорского и Кемского районов УНД ГУ МЧС России по Республике Карелия.

**Результат** - Представление от 16.11.18 г. Акт проверки № 18.1-12/23-18 от 07.09.18 года.

№ п/п	Вид нарушения обязательных требований пожарной безопасности с указанием конкретного места выявленного нарушения
-------	---

